

POR: VICTOR CARDOSO DE SOUZA ; - VICTOR.SOUZA@TECNOGERA.COM.BR ;

EM: 08/06/2026 17:56:00

CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME GERADOR 550KVA	MARCA PCOM	
MODELO SCANIA DC13	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE TECG00782 / OLY000000ESCS00244	
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DATA E HORA DE INÍCIO 12/09/2022 11:13:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
		
FOTO DO HORÍMETRO	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO	Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
		
PAINEL NÃO ESTÁ LIGANDO.		

CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
40


Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



NÃO POSSUI

FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
MENCIONADO NAS FOTOS.

SE SIM, FOTO



ESPUMA RASGADO

SE SIM, FOTO



PORTA AMASSADO; BORRACHA RASGADO

SE SIM, FOTO



PORTA AMASSADA

SE SIM, FOTO



PARTE SUPERIOR AMASSADO

SE SIM, FOTO



TAMPA DO BARRAMENTO ARRANHADO

SE SIM, FOTO



PARTE ACÚSTICA RASGADO

SE SIM, FOTO



PARTE SUPERIOR TRASEIRA AMASSADO E ARRANHADO

CONFERENTE VICTOR CARDOSO DE SOUZA
12/09/2022 11:38:10


[Handwritten signature]

SE SIM, FOTO



GRADE AMASSADO E OXIDADO

SE SIM, FOTO



PARTE SUPERIOR AMASSADO; CARENAGEM
ARRANHADO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

SE SIM, FOTO



ASSOALHO COM ÓLEO DIESEL

SE SIM, FOTO



PARTE INFERIOR TRASEIRA AMASSADO

DATA E HORA DE FIM
12/09/2022 11:36:00