



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA PREVENTIVA PLANOS I0 E I1	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE ÓCULOS LUVAS BOTAS E PROTETOR AURICULAR	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ELETRICIDADE
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS BLOQUEADO	DATA E HORA DE INICIO 24/07/2025 08:00:00	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM
TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? N/A	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
04- INVENTARIO		

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

SUJO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO

OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR

OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

N° DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

N/A

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?

NÃO

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? N/A
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO	

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 90
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO? SIM	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

SUJO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?**

NÃO

09- RADIADOR**CONDIÇÕES DO RADIADOR**

OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO

COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR

VERMELHO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?

SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?

NÃO

INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR

OK

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS

OK

REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR?

NÃO

REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR)

NÃO

VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR

OK

10- ALTERNADOR**É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ?**

NÃO

É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS?

NÃO É POSSIVEL VERIFICAR

É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS?

NÃO É POSSIVEL VERIFICAR

VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO

SIM

INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR

OK

VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA

OK

PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO?

SIM

REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO**TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12)**

N/A

11- BATERIA**CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS**

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA

NA

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
DESLIGADO

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)
1

13- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
NÃO POSSUI

CONTÊNER
POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO SE APLICA

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR

NÃO SE APLICA

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?

SIM

POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

PERMITIDO TESTE COM CARGA?

NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?

SIM

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> 1) SOBRE TENSÃO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO



FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

N/A

CHAVE DO GERADOR

NÃO

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

NÃO TEM TELEMETRIA

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

TÉCNICO HEBERT LUCAS
24/07/2025 11:17:05
099299059

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Lucas'.

SUPERVISOR EDINALDO GONÇALVES
24/07/2025 11:32:23
CBL0696

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Gonçalves'.

SUPERVISOR

24/07/2025 11:32:23

