



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VERIFICAR OS DEFEITOS E TESTA	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE COM JUGULAR. LUVAS DE SEGURANÇA. ÓCULOS DE SEGURANÇA. BOTINA NR 10. PROTETOR AURICULAR. VESTIMENTA NR 10.	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CORTES. PERFURAÇÕES. ASFIXIA. QUEIMADURAS. CHÓQUE ELÉTRICO. PRENSAMENTO DE MEMBROS.
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS PARTICIPAR NO DDSPT E AR. TRABALHAR COM FOCOS NA SEGURANÇA	DATA E HORA DE INICIO 29/07/2025 11:39:00	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 
QUANTIDADE DE EXTINTOR 1	FOTO DO HORIMETRO 	

03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

SE SIM, FOTO



IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE01493

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA




FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



05- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
---	-------------------------------------	---

06- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA
---	---	--



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220V/24.09

07- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
------------------------------------	--	---

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 90	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK
--	---------------------------------------	--

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI
-------------------------------------	---

09- CORRETIVA

SINTOMAS DO GERADOR DEG BROQUEADO	CAUSA RAIZ MAL CONTATO NOS CONECTOR DO DIJUNTOR	SOLUÇÃO APLICADA FEITO A LIMPEZA E OS AJUSTES
---	---	---

GRAU DE DIFICULDADE REGULAR	MODO DE OPERAÇÃO SEMI AUTOMÁTICO
---------------------------------------	--

10- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA SEN NET PARA CONECTAR	OBSERVAÇÕES FEITO TODAS AS VERIFICAÇÕES, FEITO A CORRETIVA NO CONECTOR DO DIJUNTORO GERADOR ESTA LIBERADO TUDO OK PREVENTIVA EM DIAS.
---	---	---

RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE

JOSE CLEMENTINO

CONTATADO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO

84986072443

FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO




11- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS


13 - F193-CORRETIVA GMG_REV02

CORRETIVA JOSECLEMENTINO
29/07/2025 13:31:36

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CORRETIVA

29/07/2025 13:31:36

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.