


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 24/09/2025 15:17:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00565
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 17810,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA?	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR


MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR


ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR**FOTO****04 - RADIADOR**

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO**05 - PAINEL**

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO**06 - CONTROLADOR**

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO

HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Descarregadas

FOTO

09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES Alternador avariado	TIPO DE MANUTENÇÃO PESADA I
DATA E HORA DE FIM 24/09/2025 15:27:00	