


POR: ALEX SANDRO PINTO CORREA; HEIDI NAGASAWA FAGUNDES; - ALECORREASP@GMAIL.COM
;HEIDINAGASAWA@HOTMAIL.COM;

EM: 30/05/2026
03:03:52

CLIENTE		
[REDACTED]		
LOCAL		
[REDACTED]		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		
ATIVO		
NOME		MARCA
MODELO		PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 12/12/2025 11:45:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS OCULOS BOTA ABAFADOR CAPACETE LUVAS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEDA DE MESMO NÍVEL CHOQUE ELÉTRICO ERGONOMIA	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USO CORRETO DOS EPIS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 2
POSSUI EXTINTOR? NÃO	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM
HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NAO		
03- ATENDIMENTO		

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

SE SIM, FOTO



COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

TELE01095

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
SIM

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?**

NÃO

07- MOTOR**Nº DE SERIE DO MOTOR****NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

OK

FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE**HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?**

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?

NÃO

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA

OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS

OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC

OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL

OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?

NAO

08- DIESEL**EQUIPAMENTO COM TANQUE**

INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

88

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

SEM TAMPA

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO**O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?**

NAO




09- RADIADOR**CONDIÇÕES DO RADIADOR**

10KF262 - PREVENTIVA GMG_REV00

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?SIM RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES

GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK
REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK
10- ALTERNADOR		
É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRADA? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO 	TESTE DE ISOLAÇÃO ENTRE ESTATOR PRINCIPAL X TERRA (4 E 10;5 E 11; 6 E 12) NÃO MEGADO
11- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 24	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA OK	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?



12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

NÃO

CORTA-CHAMAS

NÃO

INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)

1

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

SIM

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL



FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

NÃO

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR

NÃO

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



POSSUI QTA INTERNO?

NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?

SIM

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?

NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?

NÃO

FOTO DE TODOS OS EVENTOS (LOGS) DO MÊS RECORRENTE



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

NÃO

CHAVE DO GERADOR

NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

OBSERVAÇÕES

CONFORME SOLICITADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 DO GRUPO MOTOR GERADOR FOI REALIZADO A TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E DO ÓLEO . VERIFICADO NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO. REALIZADO TESTE COM CARGA NA ONDE O MESMO NÃO APRESENTOU FALHAS. EQUIPAMENTO DISPONÍVEL PARA O CLIENTE GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

18- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA HEIDI
12/12/2025 12:06:20

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CELSO
12/12/2025 14:54:59

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

12/12/2025 14:54:59