



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 16/01/2026 11:31:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TBRG00134
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? OPERAÇÃO	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?
Faltando retentor traseiro

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Não tem alternador

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
OK

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



05 - PAINEL

PAINEL
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?
Fiações cortadas e desorganiza

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?
Faltando

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Faltando tampa traseira e uma

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Sem bateria

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
Equipamento faltando alternado

TIPO DE MANUTENÇÃO
PESADA II

DATA E HORA DE FIM
16/01/2026 11:41:00