





CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 19/02/2026 12:45:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Desinstalação
EPIS NECESSÁRIOS Bota, luva, capacete macacão,	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Animais peçonhentos, queda
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Atenção	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
EXTINTOR	QUANTIDADE DE EXTINTOR
03- GERADOR	
HORIMETRO ATUAL 1493,00	INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO OK
QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
	
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	SE SIM, FOTO
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
SE SIM, FOTO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

<p>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) (SÓ DESINSTALAR SE ABAIXO DE 10%) 0</p>	<p>INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK</p>
<p>BATERIAS DESCARREGADA</p>	<p>FOTO DA BATERIA</p> 
<p>POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM</p>	<p>MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA</p> 
<p>CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK</p>	<p>SE NOK, FOTO</p>
<p>CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK</p>	<p>SE NOK, FOTO</p>
<p>NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM</p>	<p>HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO</p>
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK</p>

04- CABOS

<p>INSTALAÇÃO POSSUI CABOS? NÃO</p>	<p>MODELO E METRAGEM DO CABO - 1 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA</p>
<p>QUANTIDADE DOS CABOS - 1 0</p>	<p>MODELO E METRAGEM DO CABO - 2 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA</p>
<p>QUANTIDADE DOS CABOS - 2 0</p>	<p>MODELO E METRAGEM DO CABO - 3 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA</p>

FOTO	QUANTIDADE DOS CABOS - 3 0
MODELO E METRAGEM DO CABO - 4 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA	QUANTIDADE DOS CABOS - 4 0
FORAM INSTALADOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO? NÃO	MODELO E METRAGEM DO CABO - 1 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA
QUANTIDADE DOS CABOS - 1 0	MODELO E METRAGEM DO CABO - 2 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA
QUANTIDADE DOS CABOS - 2 0	MODELO E METRAGEM DO CABO - 3 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA
QUANTIDADE DOS CABOS - 3 0	MODELO E METRAGEM DO CABO - 4 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA
QUANTIDADE DOS CABOS - 4 0	FOI IDENTIFICADA ALGUMA AVARIA NOS CABOS?
FOTO GERAL DOS CABOS	FICARAM CABOS SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE?
SE SIM, DETALHAMENTO	

05- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL DIREITA



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



06- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	FOTO FRONTAL
FOTO LATERAL ESQUERDA	FOTO TRASEIRA
FOTO LATERAL DIREITA	TENSÃO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
FOTO FRONTAL	FOTO LATERAL ESQUERDA
FOTO LATERAL ESQUERDA	FOTO TRASEIRA
FOTO LATERAL DIREITA	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI
FOTO FRONTAL	FOTO LATERAL ESQUERDA
FOTO LATERAL ESQUERDA	FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL DIREITA	QUADRO NÃO POSSUI
FOTO FRONTAL	FOTO LATERAL ESQUERDA
FOTO TRASEIRA	FOTO LATERAL DIREITA
CONTÊNER NÃO POSSUI	FOTO FRONTAL
FOTO LATERAL ESQUERDA	FOTO TRASEIRA
FOTO LATERAL DIREITA	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI
FOTO FRONTAL	FOTO LATERAL ESQUERDA
FOTO TRASEIRA	FOTO LATERAL DIREITA

07- CHAVES

FOI RECOLHIDA A CHAVE DO GERADOR?
NÃO

08- OBSERVAÇÕES

FOTO



OBSERVAÇÕES

Máquina encontrada muito oxidada

CONTATO TELEFONICO DO RESPONSÁVEL

79999885317,00

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

FOTO



NOME DO RESPONSÁVEL DO CLIENTE

Alex

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?

09- NEAR MISS

FOTO

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA: