



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 25/02/2026 10:20:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VISITA TÉCNICA	EPIS NECESSÁRIOS BOTAS, BLUSA, CALÇA, CAPACETE, LUVAS, ÓCULOS, PROTETOR
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1

03- ATENDIMENTO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
27,7V

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
09/09/2023

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

SE NOK, FOTO



NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO TRASEIRA



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONTÊINER
NÃO POSSUI

FOTO LATERAL DIREITA



CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR
POSSUI

FOTO FRONTAL



12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES
FEITO TESTE SEM CARGA

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OPERAM NORMALMENTE

FOTO



13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

TECNICO JOILSON
25/02/2026 17:15:12
55.316.100-3

MANUTENÇÃO VITOR
25/02/2026 17:20:39
394816201

MANUTENÇÃO

25/02/2026 17:20:39