

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

12/03/2026 17:00:00

FOTO DO HORIMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02- MOTOR

Nº DE SÉRIE DO MOTOR



FOI REALIZADO O PLANO I2?

NÃO

FOI REALIZADO O PLANO I0?

NÃO

FOI REALIZADO O PLANO I1?

SIM

FOI REALIZADO O PLANO I3?

NÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

REALIZADA

FOI REALIZADO O PLANO I4?


NÃO

FOI REALIZADO O PLANO I5?

NÃO

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR SIM	SE SIM, FOTO 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM	SE SIM, FOTO 	SE SIM, FOTO 
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SIM	SE SIM, FOTO 	REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO NÃO SE APLICA
REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA NÃO SE APLICA	REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO? NÃO SE APLICA	
03- RADIADOR		
04- ALTERNADOR		
05- BATERIA		

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA 	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK
TENSÃO DA BATERIA COM GERADOR DESLIGADO OK		
06- DIESEL		
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	MANGUEIRAS RESSECADAS, FISSURADAS, FURADAS OU QUALQUER OUTRO DANO NÃO	CONEXÕES DE DIESEL SEM ENTRADA DE AR OK
APERTO DAS CONEXÕES DO SISTEMA OK	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) 3/4	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	ADESIVO LIMPEZA E INTEGRIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
07- CARENAGEM		
É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO BOTÃO DE EMERGENCIA OK	OLHAL DE IÇAMENTO CONFORME
CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÃO DA ISOLAÇÃO ACUSTICA



08- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE
ACORDO COM A TENSÃO
SIM

CARENAGEM DO DISJUNTOR

OK

ATUAÇÃO DO DISJUNTOR, PELO CONTROLADOR E MANUAL OK	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO 	BORRACHA DE PROTEÇÃO DO CONTROLADOR OK
INSTRUÇÃO DE TRABALHO DO CONTROLADOR 	QTA INTERNO N/A	VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK
POSSUI QTA INTERNO? NÃO		
09- CONTROLADOR		
AJUSTE DE DATA E HORA OK	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR 60	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK
VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR 380	VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA DA PARTE ELETRÔNICA OK
10- TELEMETRIA		
POSSUI TELEMETRIA? SIM		
11- TESTE COM CARGA (EM 0 - 10MIN)		
12- TESTE COM CARGA (EM 50 - 15MIN)		
13- TESTE COM CARGA (EM 75 - 15MIN)		
14- TESTE COM CARGA (EM 100 - 15MIN)		

FOTO DO TESTE COM CARGA 	PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 5	LOAD SPEED (%) OK
BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 27	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60	CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3 380
TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 75	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1 380	TEMPERATURA AR INTERCOOLER (°C) 70

15- CARGA SÚBITA

FOTO 	TENSÃO MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 15% (VAC) 380	FREQUÊNCIA MÍNIMA APÓS A CARGA SÚBITA - 7% (HZ) 60
--	---	--

OBSERVAÇÕES DA CARGA SÚBITA
EQUIPAMENTO PERFORMOU

16- OBSERVAÇÃO

INSTRUMENTO UTILIZADO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO	STATUS DO EQUIPAMENTO DISPONÍVEL	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
---	--	--

17- PRELOC

MAQUINA JÁ POSSUI UMA LOCAÇÃO PREVISTA?
NÃO

18- INFORMAÇÕES

DATA E HORA DE FIM 12/03/2026 17:21:00	OBSERVAÇÕES EQUIPAMENTO LIBERADO PARA LOCAÇÃO
TEC DE MANUTENÇÃO III CICERO COSTA DA CONCEIÇÃO 12/03/2026 17:22:26 	