



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

| CLIENTE | |
|---|---|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| GERAL | |
| DATA E HORA DE INÍCIO 20/03/2026 09:32:00 | TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO |
| PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00940 | MODELO DO MOTOR Scania DC13 |
| TIPO DE PEÇA/PARTE UNIDADE INJETORA | MODELO DA PEÇA/PARTE 0 414 701 071D |
| Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA | FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA |
| FOTO  | Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 0890132110 0889882110 089007 |
| FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL  | FILIAL ORIGEM FRJ MEA |
| FILIAL DESTINO | Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM) |

| | |
|---|--|
| RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: | ANÁLISE INTERNA |
| FALTA DE PARTES OU PEÇAS | SE SIM, DETALHAMENTO |
| DEFEITO IDENTIFICADO | FOTO DA BOMBA DESMONTADA |
| BOMBA BLOQUEADA N/A | QUANTIDADE 6 |
| PATRIMÔNIO DE DESTINO | REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE SIM |
| SE SIM, DETALHAMENTO Ponteiras Arruelas de compres | SERVIÇOS EXECUTADOS Desmontagem com checklist, lav |
| ATRACAMENTO DE UNIDADES SIM | SE SIM, DETALHAMENTO 6.40A |
| PRESSÃO DOS BICOS 310 bar | OBSERVAÇÕES Solicitamos que, durante a ins |
| STATUS - USO DISPONÍVEL | NOME DO TÉCNICO Carlos Leonardo |
| DATA E HORA DE FIM 20/03/2026 10:06:00 | |