



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 27/03/2026 10:51:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00799
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 4540,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



**02 - MOTOR**


MOTOR  
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



**03 - ALTERNADOR**

ALTERNADOR  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?  
Muita sujeira

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




#### 05 - PAINEL

PAINEL  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?  
Necessário limpeza e verificaç

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



## 07 - CARENAGEM

CARENAGEM  
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

Sujeira, pontos de ferrugem

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO

## 08 - BATERIA

BATERIAS  
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

Sujeira e sem carga

FOTO



## 09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES  
Não conseguir fazer a megagem

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA I

DATA E HORA DE FIM  
27/03/2026 11:01:00