



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 02/04/2026 10:15:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg0696
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 1180,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR


MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
OK

FOTO




04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Ferrugem e dobradiças quebrada

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
SIM


FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Sem baterias e cabos

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
2 cilindros co2
3 pernas de c

TIPO DE MANUTENÇÃO
MÉDIA

DATA E HORA DE FIM
02/04/2026 10:30:00