



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 06/04/2026 15:39:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00533
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****02 - MOTOR**MOTOR  
OK

FOTO

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS

**03 - ALTERNADOR**ALTERNADOR  
NOKQUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?  
Queimado

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR


FOTO

**04 - RADIADOR**RADIADOR  
NOKQUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?  
Retirado p envaretar

FOTO

**05 - PAINEL**PAINEL  
NOKQUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?  
Foram retirados alguns compone

FOTO



**06 - CONTROLADOR**

MÓDULO CONTROLADOR  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?  
Não tem

FOTO



**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM  
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO

HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

**08 - BATERIA**

BATERIAS  
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?  
Mortas

FOTO

**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES  
Gerador em manutenção corretiv

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA I

DATA E HORA DE FIM  
06/04/2026 15:48:00