

F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 06/04/2026 14:54:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00594
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 0,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**02 - MOTOR**MOTOR
OK

FOTO

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS

**03 - ALTERNADOR**ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO


04 - RADIADORRADIADOR
NOKQUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?
Retirado para envaretar

FOTO

05 - PAINELPAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO

HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Baterias descarregadas e secas

FOTO

09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
Foram Retiradas as baterias, v

TIPO DE MANUTENÇÃO
MÉDIA

DATA E HORA DE FIM
06/04/2026 15:06:00