



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 13/04/2026 10:20:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VERIFICAR O EQUIPAMENTO	EPIS NECESSÁRIOS BOTAS, BLUSA, CALÇA, PROTETOR, LUVAS, CAPACETE, ÓCULOS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE 00361	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	SE SIM, FOTO 	FOTO DO HORIMETRO 

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL 	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO
---	---	--

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE? CLIENTE NÃO PERMITIU	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI
--	---	---

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 	PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO 	FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA 
--	---	--

VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO	O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO
---------------------------------	---	---

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
27,8V

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
13/04/2026

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

SE NOK, FOTO



NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**FOTO FRONTAL****FOTO LATERAL DIREITA****FOTO LATERAL ESQUERDA****FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS**BACIA DE CONTENÇÃO**

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO**OBSERVAÇÕES**

FEITO TESTE SEM CARGA

12- TELEMETRIA**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

OPERAM NORMALMENTE

FOTO**13- NEAR MISS****NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

3 - F180-VISITA GMG_REV04

MANUTENÇÃO CARLOS
13/04/2026 16:31:23
06834553894



TÉCNICO JOILSON
13/04/2026 16:44:30
55.316.100-3



MANUTENÇÃO

13/04/2026 16:31:23

