



<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MARCA</b>	
<b>MODELO</b>	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> /	
<b>01- APT</b>		
<b>DATA E HORA DE INÍCIO</b> 13/04/2026 10:20:00	<b>PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA</b> VERIFICAR O EQUIPAMENTO	<b>EPIS NECESSÁRIOS</b> BOTAS, BLUSA, CALÇA, PROTETOR, LUVAS, CAPACETE, ÓCULOS
<b>PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS</b> CHOQUE ELÉTRICO	<b>MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS</b> O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
<b>02- SEGURANÇA</b>		
<b>POSSUI KIT MITIGAÇÃO?</b> SIM	<b>KIT MITIGAÇÃO</b> 	<b>QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO</b> 1
<b>POSSUI EXTINTOR?</b> SIM	<b>EXTINTOR</b> 	<b>QUANTIDADE DE EXTINTOR</b> 1
<b>03- ATENDIMENTO</b>		

<b>O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)</b> NÃO	<b>IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b> TELE 00360	<b>POSSUI TELEMETRIA?</b> SIM
<b>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b> 	<b>SE SIM, FOTO</b> 	<b>FOTO DO HORIMETRO</b> 

#### 04- PAINEL

<b>INTEGRIDADE DO PAINEL</b> 	<b>VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO</b> OK	<b>FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?</b> NÃO
---	---	--

<b>É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE?</b> CLIENTE NÃO PERMITIU	<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI	<b>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS</b> NÃO POSSUI
--	---	---

<b>Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)</b> 	<b>PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO</b> 	<b>FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA</b> 
<b>VEDAÇÃO DAS PORTAS</b> OK	<b>PORTA POSSUI AMORTECEDOR?</b> NÃO	<b>O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?</b> NÃO

#### 05- DIESEL

<b>EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO</b>	<b>EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?</b> NÃO	<b>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?</b> NÃO
<b>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)</b> 50	<b>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO</b> OK	<b>HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?</b> NÃO
<b>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL</b> OK	<b>REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?</b> OK	<b>BACIA DE CONTENÇÃO</b> NÃO POSSUI

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



**06- MOTOR**

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



**07- BATERIA**

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**  
NÃO POSSUI

**POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?**  
SIM

**MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA**



**TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)**  
27,8V

**INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA**  
22/03/2026

### 08- RADIADOR

**CONDIÇÕES DO RADIADOR**  
OK

**HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?**  
NÃO

**SE NOK, FOTO**



**NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?**  
SIM

**GERADOR POSSUI INTERCOOLER?**  
SIM

**INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER**  
CONFORME

### 09- CABOS

**CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR**



**CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE**



### 10- INVENTARIO

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****FOTO FRONTAL****FOTO LATERAL DIREITA****FOTO LATERAL ESQUERDA****FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

**CONDIÇÕES DOS ADESIVOS**

BOM

**EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?**

NÃO

**11- ACESSORIOS****BACIA DE CONTENÇÃO**

NÃO POSSUI

**QUADRO**

NÃO POSSUI

**CONTÊINER**

NÃO POSSUI

**CARRETA REBOQUE**

NÃO POSSUI

**TRANSFORMADOR**

NÃO POSSUI

**12- OBSERVAÇÃO****OBSERVAÇÕES**

FEITO TESTE SEM CARGA

**12- TELEMETRIA****COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

**OBSERVAÇÃO TELEMETRIA**


OPERAM NORMALMENTE

**FOTO****13- NEAR MISS****NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

3 - F180-VISITA GMG\_REV04

MANUTENÇÃO CARLOS RIBEIRO  
13/04/2026 16:34:20  
06834553894



TÉCNICO JOILSON  
13/04/2026 16:57:45  
55.316.100-3



MANUTENÇÃO

13/04/2026 16:34:20

