







CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 13/04/2026 10:20:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VERIFICAR O EQUIPAMENTO	EPIS NECESSÁRIOS BOTAS, BLUSA, CALÇA, PROTETOR, LUVAS, CAPACETE, ÓCULOS
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS O USO DOS IPI NECESSÁRIOS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE 00301	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	SE SIM, FOTO 	FOTO DO HORIMETRO 

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL 	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO
É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE? CLIENTE NÃO PERMITIU	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI
Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 	PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO 	FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA 
VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO	O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
27,8V

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
18/06/2025

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

SE NOK, FOTO



NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONTÊINER
NÃO POSSUI

FOTO LATERAL DIREITA



CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR
POSSUI

FOTO FRONTAL



12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES
FEITO TESTE SEM CARGA

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
OPERAM NORMALMENTE

FOTO



13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO CARLOS RIBEIRO
13/04/2026 16:36:45
06834553894

Handwritten signature of Carlos Ribeiro in black ink.

TÉCNICO JOILSON
13/04/2026 17:58:46
55.316.100-3

Handwritten signature of Joilson in black ink.

MANUTENÇÃO

13/04/2026 16:36:45

Handwritten signature of Carlos Ribeiro in black ink.