



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 17/04/2026 09:03:00	HORIMETRO A 1,00
HORIMETRO B 1,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECH00799
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 1,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR


MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Muita sujidade no alterador, c

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO




04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?
Fiação desirganzada e solta

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Muita sujeidade em barro, danif

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO
ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Baixa carga e sujeira.

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
O equipamento TEC00799 foi dev

TIPO DE MANUTENÇÃO
PESADA I

DATA E HORA DE FIM
17/04/2026 09:31:00