




F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

| CLIENTE | |
|--|--|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| GERAL | |
| DATA E HORA DE INICIO 27/04/2026 13:35:00 | TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO |
| PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00923 | MODELO DO MOTOR FPT 4C |
| TIPO DE PEÇA/PARTE BICO INJETOR | MODELO DA PEÇA/PARTE LJCV00004 |
| Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA L008CVA | FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA  |
| FOTO  | Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL |
| FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL | FILIAL ORIGEM Matriz - SP |
| FILIAL DESTINO | Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM) |

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Carlos | ANÁLISE INTERNA SIM |
| FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO | SE SIM, DETALHAMENTO |
| DEFEITO IDENTIFICADO Ponteiras carbonizadas, pressã | FOTO DA BOMBA DESMONTADA  |
| BOMBA BLOQUEADA | QUANTIDADE 4 |
| PATRIMÔNIO DE DESTINO | REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE |
| SE SIM, DETALHAMENTO | SERVIÇOS EXECUTADOS |
| ATRACAMENTO DE UNIDADES | SE SIM, DETALHAMENTO |
| PRESSÃO DOS BICOS | OBSERVAÇÕES Bicos injetores removidos para |
| STATUS - USO FORA DE USO | NOME DO TÉCNICO Guilherme Vieira |
| DATA E HORA DE FIM 27/04/2026 13:43:00 | |