



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 30/04/2026 15:21:00	HORIMETRO A 6378,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TBRG00040
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 6280,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



**02 - MOTOR**

MOTOR  
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?  
Vazamento pelo cabeçote

FOTO DOS FILTROS



**03 - ALTERNADOR**

ALTERNADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR


FOTO

**04 - RADIADOR**

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



**05 - PAINEL**

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



**06 - CONTROLADOR**

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM  
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

#### 08 - BATERIA

BATERIAS  
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO

#### 09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES  
Equipamento com vazamento de ó

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA I

DATA E HORA DE FIM  
30/04/2026 15:40:00