

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 30/04/2026 15:36:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01078
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 3302,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? SIM
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? NÃO	FOTO DO HORIMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Queimado, já enviado para rebo

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO

04 - RADIADOR

RADIADOR
OK


QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO

05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO	
06 - CONTROLADOR	
MÓDULO CONTROLADOR OK	QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?
FOTO	
07 - CARENAGEM	
CARENAGEM NOK	QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM? Ferrugem
FOTO 	HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO	
08 - BATERIA	
BATERIAS DESCARREGADA	QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS? Descarregou
FOTO	
09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES	
OBSERVAÇÕES Equipamento, necessário pintur	TIPO DE MANUTENÇÃO PESADA I
DATA E HORA DE FIM 30/04/2026 15:42:00	