



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 06/05/2026 09:56:00	HORIMETRO A 695,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TBRG00372
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 581,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



**02 - MOTOR**


MOTOR  
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



**03 - ALTERNADOR**

ALTERNADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
OK

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




#### 05 - PAINEL

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM  
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO

**08 - BATERIA**

BATERIAS  
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES  
Foram encontradas empureza no

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA I

DATA E HORA DE FIM  
06/05/2026 11:05:00