


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 11/05/2026 09:26:00	HORIMETRO A 2812,00
HORIMETRO B 1783,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg01007
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 1783,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA?	FOTO DO HORIMETRO 


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS




03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Baixa isolamento

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?
Sujeira

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Sem bateria

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
Baixa isolamento no alternador

TIPO DE MANUTENÇÃO
MÉDIA

DATA E HORA DE FIM
11/05/2026 11:21:00