

F193-CORRETIVA GMG_REV02


| CLIENTE | |
|---|---|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| 01- APT | |
| DATA E HORA DE INICIO 14/05/2026 08:50:00 | PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Confecção das proteções dos qt |
| EPIS NECESSÁRIOS Kit padrão, + risco de fogo | PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Choque elétrico |
| MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Uso de EPI destinado a atívuda | |
| 02- SEGURANÇA | |
| POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM | KIT MITIGAÇÃO  |
| QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1 | POSSUI EXTINTOR? SIM |


FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR

EXTINTOR



QUANTIDADE DE EXTINTOR
1

FOTO DO HORIMETRO



03- ATENDIMENTO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO
USADO?
LIGADO

SE SIM, FOTO



IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TBRG00293

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA





FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK


SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM

SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



05- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK


SE NOK, FOTO



FOTO

06- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO

| | |
|---|---|
| CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK | SE NOK, FOTO |
| TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM | SE NOK, FOTO |
| VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI | SE NOK, FOTO |
| POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM | MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA  |
| TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 220/27,5 | |
| 07- RADIADOR | |
| CONDIÇÕES DO RADIADOR OK | HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO |
| SE NOK, FOTO | NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM |
| GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM | INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME |
| FOTO | |
| 08- DIESEL | |
| EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO | EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? |
| SE SIM, FOTO | POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? |
| NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 83,00 | CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK |
| HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO | SE SIM, FOTO |
| BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI | BACIA COM TAMPÃO DE DRENO? |
| SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA | |
| 09- CORRETIVA | |
| SINTOMAS DO GERADOR Instalação da proteção nos qta | CAUSA RAIZ Sem falhas aparentes, ação vis |
| SOLUÇÃO APLICADA Instalação da proteção em todo | GRAU DE DIFICULDADE FÁCIL |
| MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO | |
| 10- OBSERVAÇÃO | |
| COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK | OBSERVAÇÃO TELEMETRIA Conferida com a equipe do CCO . |

| | |
|---|---|
| <p>SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?</p> | <p>OBSERVAÇÕES Na data de hoje foram instalad</p> |
| <p>RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE Matheus Philipe</p> | <p>CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO 062993075836</p> |
| <p>FOTO</p>  | <p>FOTO</p>  |
| <p>11- NEAR MISS</p> | |
| <p>NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS</p> | <p>AÇÃO EFETUADA:</p> |
| <p>FOTO</p> | |