


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 18/05/2026 09:52:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00982
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 3350,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA?	FOTO DO HORIMETRO 


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?
Indícios de vazamento de óleo

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Baixa isolamento

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?
Lavagem

FOTO



05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO




06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO

09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
Contém avarias de oxidação nos

TIPO DE MANUTENÇÃO
PESADA I

DATA E HORA DE FIM
19/05/2026 10:09:00