

F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 25/05/2026 17:15:00	HORIMETRO A 4426,00
HORIMETRO B 4426,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01088
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 4086,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? NÃO	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR


MOTOR
NOK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?
Necessário uma avaliação técnica

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Baixa isolamento
Necessária la

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?
Necessário lavagem

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?
Necessário uma organização

FOTO




06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?
Danificado

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Necessário fazer uma pintura

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO



08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES****OBSERVAÇÕES**

- Lavagem
- Organização do pa

TIPO DE MANUTENÇÃO

PESADA I

DATA E HORA DE FIM

26/05/2026 10:36:00