



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 27/05/2026 14:41:00	HORIMETRO A 2197,00
HORIMETRO B 2197,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01080
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 2430,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR  
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
OK

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



#### 05 - PAINEL

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO




#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



## 07 - CARENAGEM

CARENAGEM  
OK


QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO



## 08 - BATERIA

BATERIAS  
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

**OBSERVAÇÕES**  
Inspeccionado

**TIPO DE MANUTENÇÃO**  
LEVE

**DATA E HORA DE FIM**  
27/05/2026 14:50:00