



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 29/05/2026 18:36:00	HORIMETRO A 8015,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00205
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 8015,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS




03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK


QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Pontos de ferrugem, amassados

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO
ESCAPAMENTO



08 - BATERIA

BATERIAS
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?
Descarregadas

FOTO**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES****OBSERVAÇÕES**

Feita inspeção de retorno.
Eq

TIPO DE MANUTENÇÃO

MÉDIA

DATA E HORA DE FIM

29/05/2026 18:54:00