




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 03/06/2026 14:56:00	HORIMETRO A 4026,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00341
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 3567,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR


MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR
OK

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO




05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO
ESCAPAMENTO



08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES****OBSERVAÇÕES**

retorno

TIPO DE MANUTENÇÃO

LEVE

DATA E HORA DE FIM

03/06/2026 16:21:00