



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 08/06/2026 13:52:00	HORIMETRO A 0,00
HORIMETRO B 0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00969
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 2203,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 


FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR  
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
OK

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



#### 05 - PAINEL

PAINEL  
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?  
Cabos cortados

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



**07 - CARENAGEM**

CARENAGEM  
NOK


QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?  
Porta com maçaneta quebrada

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO



**08 - BATERIA**

BATERIAS  
SEM BATERIA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?  
Sem bateria

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

**OBSERVAÇÕES**

Feita inspeção de retorno

E

**TIPO DE MANUTENÇÃO**

MÉDIA

**DATA E HORA DE FIM**

08/06/2026 14:19:00