

F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO


| CLIENTE | |
|---|---|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| 01 - CABEÇALHO | |
| DATA E HORA DE INICIO 09/06/2026 09:46:00 | HORIMETRO A 13515,00 |
| HORIMETRO B 13515,00 | IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00349 |
| HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 13515,00 | SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO |
| EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO | FOTO |
| DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? | FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM |
| NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? NÃO | FOTO DO HORIMETRO  |

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO



04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
NÃO


FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
NECESSÁRIO FAZER SERVIÇO DE FU

TIPO DE MANUTENÇÃO
PESADA I

DATA E HORA DE FIM
09/06/2026 10:17:00