



F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INÍCIO 09/06/2026 09:46:00	HORÍMETRO A 11809,00
HORÍMETRO B 13506,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00349
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 13500,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? SIM
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORÍMETRO 

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**02 - MOTOR**

MOTOR  
OK

**FOTO**



**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?**

**FOTO DOS FILTROS**



**03 - ALTERNADOR**

ALTERNADOR  
OK

**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?**

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO



**04 - RADIADOR**

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



**05 - PAINEL**

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO




**06 - CONTROLADOR**

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



### 07 - CARENAGEM

CARENAGEM  
OK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO

### 08 - BATERIA

BATERIAS  
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



### 09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES  
NECESSÁRIO FAZER SERVIÇO DE FU

TIPO DE MANUTENÇÃO  
PESADA I

DATA E HORA DE FIM  
09/06/2026 10:19:00