

F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>MARCA - FABRICANTE</p> <p>WEG</p>
<p>MODELO</p> <p>N.A</p>	<p>Nº DE SERIE DO ALTERNADOR</p> 
<p>POTÊNCIA NOMINAL</p> <p>55KVA</p>	<p>TIPO DE CHECKLIST</p> <p>MEGAGEM</p>

FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR



A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR

(1-4) X (2-5)
6.1

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (3-6)
3.5

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (8-11)
8.3

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (7-10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(1-4) X (9-12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2-5) X (3-6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2-5) X (7-10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2-5) X (8-11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2-5) X (9-12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3-6) X (7-10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3-6) X (8-11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3-6) X (9-12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7-10) X (8-11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7-10) X (9-12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8-11) X (9-12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE REPROVADO	

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T) 4.7	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
(2-5) X (T) 3.4	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 

(3-6) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7-10) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8-11) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9-12) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE REPROVADO	
C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR	
(B AUX.) X (1)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (2)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (3)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (7)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (8)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (9)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	
D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA	
(1RP) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	
E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA	
(F+) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	
F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ	
(1) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(1) X (2)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (3)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (1)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7) - (10)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL

1 - 2 (RP)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ

(F+) - (F-)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

L) ANÁLISE MECÂNICA

EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM



TAMPA DIANTEIRA

ROLAMENTO DIANTEIRO

TAMPA TRASEIRA

ROLAMENTO TRASEIRO

EIXO

VENTILADOR

ACOPLAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO

PLACA DE BORNE

M) ANÁLISE ELÉTRICA

DIODOS

VARISTOR

RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO

RESUMO DOS SERVIÇOS

ESTATOR PRINCIPAL

ROTOR PRINCIPAL

ESTATOR EXCITATRIZ

ROTOR EXCITATRIZ

OBSERVAÇÕES
I2
Baixa Isolação.
Desacopl

CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR

CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM

FOTO