




F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 13/05/2026 16:55:00	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TBRG00151	MODELO DO MOTOR Perkins 1104
TIPO DE PEÇA/PARTE BICO INJETOR	MODELO DA PEÇA/PARTE LJBB03203A
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA L129PBA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA 
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL	FILIAL ORIGEM Matriz - SP
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Edinaldo	ANÁLISE INTERNA SIM
FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO Apenas revisão e testes de pul	FOTO DA BOMBA DESMONTADA 
BOMBA BLOQUEADA	QUANTIDADE 4
PATRIMÔNIO DE DESTINO	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS
ATRACAMENTO DE UNIDADES	SE SIM, DETALHAMENTO
PRESSÃO DOS BICOS	OBSERVAÇÕES Bicos injetores removidos para
STATUS - USO FORA DE USO	NOME DO TÉCNICO Guilherme Vieira
DATA E HORA DE FIM 13/05/2026 17:19:00	