

POR: HUDSON LESSA DA SILVA; CELIO MARCIO GOVETE; -
HUDSON.SILVA@TECNOGERA.COM.BR; CELIO.GOVETE@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 30/05/2026
02:59:09

CLIENTE

LOCAL

NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	
--	--


ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA ANALISAR A MÁQUINA E LIBERAR	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME BOTA CAPACETE ÓCULOS DE SEGURANÇA	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUES ELÉTRICOS
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS TER ATENÇÃO	DATA E HORA DE INICIO 20/05/2025 15:37:00	

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 
-------------------------------------	--------------------------------	--

QUANTIDADE DE EXTINTOR 1	FOTO DO HORIMETRO 
------------------------------------	--



POSSUI TELEMETRIA?

SIM

SE SIM, FOTO**IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

TECG 01341

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****04- PAINEL****INTEGRIDADE DO PAINEL**VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OKVERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)****05- MOTOR**

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
06- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI		POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? NÃO
07- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM		INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
08- DIESEL		
EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	SE SIM, FOTO 
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 100	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI		
09- CORRETIVA		
SINTOMAS DO GERADOR EQUIPAMENTO FRACO FILTROS SUJOS	CAUSA RAIZ DIESEL MÁ QUALIDADE	SOLUÇÃO APLICADA TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL E COPO DO FITRO
GRAU DE DIFICULDADE REGULAR		MODO DE OPERAÇÃO MANUAL
10- OBSERVAÇÃO		
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA NÃO	OBSERVAÇÕES TROCA DO COPO DO FILTRO.
RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE ADMIR	CONTATADO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO CORRETIVO 75 988473100	FOTO 

FOTO



FOTO



11- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

ATENDIMENTO CELIO
20/05/2025 15:48:18
01341

ATENDIMENTO ADMIR
20/05/2025 15:49:02
01341

ATENDIMENTO
20/05/2025 15:49:02