





F146 - CHECKLIST GERADOR

| CLIENTE | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| GERAL | |
| DATA E HORA DE INÍCIO 08/08/2022 15:26:00 | FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO |
| FOTO DO HORÍMETRO  | ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  |
| TIPO DE INSPEÇÃO EXPEDIÇÃO | Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)  |

CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK


NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO

Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO



EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM



SE SIM, DETALHAMENTO
ESTÁ COM AMASSADO NO TETO



GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

POSSUI TELEMETRIA?



DATA E HORA DE FIM
08/08/2022 15:54:00

SE SIM, FOTO

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

FOTO DA TELEMETRIA

