




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 18/08/2022 10:14:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO DO HORIMETRO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
	
CARTÃO 3 CORES	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO
	

FOTO INTERNA



NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
30,00

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

FOTO DO NIVEL DE OLEO

Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA




FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
Portas frontais empenadas, por

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
DIFÍCIL

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS



POSSUI TELEMETRIA?

FOTO DA TELEMETRIA



DATA E HORA DE FIM
18/08/2022 10:38:00