


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 23/08/2022 09:36:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
FOTO DO HORÍMETRO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO	Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
CARTÃO 3 CORES	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO 
FOTO INTERNA	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80,00	FOTO DO NÍVEL DE ÓLEO
Nº DE SÉRIE DO MOTOR	Nº DE SÉRIE DO ALTERNADOR
Nº DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
FOTO DA BATERIA	FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA
FOTO FRONTAL	FOTO LATERAL DIREITA
FOTO TRASEIRA	FOTO LATERAL ESQUERDA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM
SE SIM, DETALHAMENTO Todas as portas com defeito, n	SE SIM, FOTO
GRAU DE DIFICULDADE REGULAR	FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS
POSSUI TELEMETRIA?	FOTO DA TELEMETRIA
DATA E HORA DE FIM 23/08/2022 09:59:00	