




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 31/08/2022 14:54:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
FOTO DO HORÍMETRO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO	Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
	
CARTÃO 3 CORES	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO
	

FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK



NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
0,00

FOTO DO NIVEL DE OLEO

Nº DE SERIE DO MOTOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA


FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

SE SIM, DETALHAMENTO

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)



RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?

FOTO DA TELEMETRIA

DATA E HORA DE FIM
31/08/2022 15:10:00