



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 09/09/2022 10:51:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO DO HORIMETRO 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TIPO DE INSPEÇÃO INVENTARIO	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 
CARTÃO 3 CORES	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO

FOTO INTERNA




TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
0



FOTO DO NIVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA

FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA



EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
NÃO

SE SIM, DETALHAMENTO

SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)



RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS



POSSUI TELEMETRIA?

FOTO DA TELEMETRIA



DATA E HORA DE FIM	
--------------------	--