



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 09/09/2022 13:43:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO DO HORIMETRO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
TIPO DE INSPEÇÃO INVENTARIO	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)
CARTÃO 3 CORES	TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO 

FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

0





FOTO DO NIVEL DE OLEO


Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO




FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL DIREITA





FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL ESQUERDA




CONDIÇÕES DE LIMPEZA

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
NÃO



SE SIM, DETALHAMENTO



SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE


FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?

FOTO DA TELEMETRIA



DATA E HORA DE FIM