




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
<p>DATA E HORA DE INICIO 14/09/2022 14:27:00</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> 

TIPO DE INSPEÇÃO
EXPEDIÇÃO



Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO




FOTO INTERNA

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
18,00



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK


FOTO DO NÍVEL DE OLEO



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA




FOTO FRONTAL




FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA




FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO



EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
Alguns amassados

SE SIM, FOTO

GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS



POSSUI TELEMETRIA?



DATA E HORA DE FIM
14/09/2022 14:42:00

FOTO DA TELEMETRIA

