

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

GERADOR 550KVA

MARCA

ATLAS

MODELO

SCANIA DC13

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

TECG00454 / BRP094108

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DATA E HORA DE INÍCIO

13/10/2022 11:52:00

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO





FOTO DO HORÍMETRO

TIPO DE INSPEÇÃO

RECEBIMENTO

Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



PENSE SEGURANÇA

TECGOO 434

tecgraf

**PRONTA PARA
LOCAÇÃO**

NÃO USE

VERIFICAÇÃO

10/16/2011 11:40:33 AM WWW.TECGRAF.COM

SCANT
No. 25-128
1500 rpm
1800 rpm
1800 kw

Para preencher corretamente:

Entregue este formulário apenas acompanhado de uma cópia de sua identificação.

Manuseie cuidadosamente para evitar danos à qualidade do mesmo.

Manuseie apenas o formulário de identificação, não o cartão de identificação.

Seu nome, sobrenome, qualificação de identificação, seu cargo e sua empresa devem ser todos escritos à caneta.

Este formulário contém informações confidenciais e deve ser guardado com a máxima segurança.

por: _____ data: _____

tecnosider

NOME: _____ SOBRENOME: _____

QUALIFICAÇÃO: _____

EMPRESA: _____

DATA: _____ HORARIO: _____

PROBLEMA: _____

NOME FUNCIONARIO: _____

ASSINHA DO CLIENTE: ☐ sim ☐ não

DATA: _____ HORARIO: _____

NOME DO CLIENTE: _____

NOME FUNCIONARIO: _____

NOTAS DE AVARIA: _____

ENTRADA: 11:00 - 12:00 HORARIO: 11:00 - 12:00

☒ Alternador ☒ Ventilador ☐ Termostato
☒ Serviço: ☒ Técnica
TECO 454
 Nº de série: **351510** OS: _____
 Data de manutenção: **23 / 03 / 2022**
 Data de marinhização: **23 / 03 / 2022**
 Responsável: **WALDO SANT'ANNA**
 O relamento foi substituído? ☐ Sim ☒ Não

SEM NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO

SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
GERADOR VEIO COM A PORTA DA LATERAL SOLTA

SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

DATA E HORA DE FIM
13/10/2022 11:44:00

RECEBIMENTO MOISES GOMES
13/10/2022 11:54:30

Moises