

CLIENTE		
NOME		RAZÃO SOCIAL
EMAIL		OBSERVAÇÃO
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		ENDEREÇO
ATIVO		
NOME GERADOR 550KVA		MARCA ATLAS
MODELO SCANIA DC13		PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE TECG00443 / BRP093648
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	DATA E HORA DE INÍCIO 02/02/2023 10:46:00
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 	FOTO DO HORÍMETRO  13811 HRS	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
16

Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
FALTANDO PARAFUSO NA TAMPA ONDE FICA O CONTROLADOR
TAMPA DO BARRAMENTO COM ACRÍLICO QUEBRADO E FALTANDO PARAFUSOS
PARTE INTERNA COM FERRUGEM
PINTURA DESCASCANDO
PORTAS FALTANDO FORRO ACÚSTICO
PORTA TRASEIRA AGARRANDO
PARTES MECÂNICAS COM FERRUGEM
FRONTAL COM GRADE AMASSADA NA PARTE SUPERIOR
TRASEIRA COM DOIS ARRANHADOS NA PARTE SUPERIOR

SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

DATA E HORA DE FIM
02/02/2023 11:46:00

OK CARINNA
02/02/2023 11:46:51

CARINNA