

POR: CAIO HOLANDA DIAS; - CAIO.DIAS@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026 17:26:10

CLIENTE

NOME

RAZÃO SOCIAL

EMAIL

OBSERVAÇÃO

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ENDEREÇO

ATIVO

NOME

GERADOR 550KVA

MARCA

MODELO

SCANIA DC13

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

TECG01073 / 1618

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DATA E HORA DE INÍCIO

29/09/2023 21:10:00

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



FOTO DO HORÍMETRO

TIPO DE INSPEÇÃO

EXPEDIÇÃO

Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



CARTÃO 3 CORES



TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



FOTO INTERNA



TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
SEM TAMPA

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
10

Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
ARRANHÕES POR TODA A PARTE EXTERNA E UMA DAS
PORTAS COM O GANCHO DA FECHADURA QUEBRADO

SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE
REGULAR

DATA E HORA DE FIM
29/09/2023 21:22:00

CAIOH.