




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 15/12/2023 09:33:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
FOTO DO HORÍMETRO 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO	Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 


**CARTÃO 3 CORES**



**TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO**



**FOTO INTERNA**




**TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL  
OK**

**NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
10,00**

**FOTO DO NIVEL DE OLEO**

**Nº DE SERIE DO MOTOR**

**Nº DE SERIE DO ALTERNADOR**



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA  
SUJO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
SIM

**SE SIM, DETALHAMENTO**  
CARENAGEM EXTERNA COM ARRANHA

**SE SIM, FOTO**



**GRAU DE DIFICULDADE**  
REGULAR

**FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)**

**RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:**

**QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS**

**POSSUI TELEMETRIA?**

**FOTO DA TELEMETRIA**

**DATA E HORA DE FIM**  
15/12/2023 09:35:00