


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
DATA E HORA DE INICIO 17/01/2025 17:31:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Vedação e calafetação
EPIS NECESSÁRIOS Capacete óculos Bota luvas	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Choque elétrico Corte e pres
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Trabalhar com atenção Deslig	
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
FOTO DA ETIQUETA DE VALIDADE DO EXTINTOR	EXTINTOR
	

QUANTIDADE DE EXTINTOR



FOTO DO HORIMETRO



03- ATENDIMENTO


POSSUI TELEMETRIA?

SIM



PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?

SE SIM, FOTO



IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Tele91830

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA






FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK




SE NECESSÁRIO AJUSTE, QUAL ITEM



SE NÃO POSSIVEL VERIFICAR, JUSTIFIQUE



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI




SE NOK, FOTO

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



05- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK



HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO



SE SIM, FOTO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK



SE NOK, FOTO

FOTO




06- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO



CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK



SE NOK, FOTO



TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

SE NOK, FOTO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

SE NOK, FOTO



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220/28

07- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK



SE NOK, FOTO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO



NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME



FOTO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE
INTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

SE SIM, FOTO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
50,00

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO

SE SIM, FOTO

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?



SE NOK, INFORME A MEDIDA NECESSÁRIA



09- CORRETIVA

SINTOMAS DO GERADOR

Entrada de água nas partes int



CAUSA RAIZ

A água entra pela grade de saí



SOLUÇÃO APLICADA

Retirada da água acumulada
E

GRAU DE DIFICULDADE

REGULAR



MODO DE OPERAÇÃO
MANUAL



10- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA
OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA
Ok

SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?

OBSERVAÇÕES
Realizado correção
Cliente n



RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A CORRETIVA NO CLIENTE

CONTATO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO
CORRETIVO

FOTO



FOTO



11- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA:

FOTO