





<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b> GERADOR 550KVA	<b>MARCA</b> ATLAS COPCO	
<b>MODELO</b> SCANIA DC13	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> TECG01518 / BQR143921	
<b>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>DATA E HORA DE INÍCIO</b> 05/03/2025 15:34:00	<b>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>
		
<b>FOTO DO HORÍMETRO</b>	<b>TIPO DE INSPEÇÃO</b> EXPEDIÇÃO	<b>Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)</b>
		

**CARTÃO 3 CORES**



**CARTÃO 3 CORES**



**TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL**  
OK

**NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)**  
0

**FOTO DO NÍVEL DE ÓLEO**



**Nº DE SERIE DO MOTOR**



**Nº DE SERIE DO ALTERNADOR**



**Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO**



**SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO**



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA  
LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
NÃO

GRAU DE DIFICULDADE  
FÁCIL

POSSUI TELEMETRIA?  
NÃO

DATA E HORA DE FIM  
05/03/2025 15:38:00

EXPEDIÇÃO MAICON ALVES  
05/03/2025 15:41:24  
13446429778