





<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>EMAIL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>LOCAL</b>		
<b>NOME</b> TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	<b>ENDEREÇO</b>	
<b>ATIVO</b>		
<b>NOME</b> GERADOR 550KVA	<b>MARCA</b> ATLAS COPCO	
<b>MODELO</b> SCANIA DC13	<b>PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE</b> TECG01515 / BQR143918	
<b>ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>DATA E HORA DE INICIO</b> 09/04/2025 14:24:00	<b>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</b>
		
<b>FOTO DO HORIMETRO</b>	<b>TIPO DE INSPEÇÃO</b> EXPEDIÇÃO	<b>Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)</b>
		

**CARTÃO 3 CORES**



**TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**FOTO INTERNA**



**TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL  
OK**

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

5

Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



FOTO DA BATERIA



FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL ESQUERDA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

GRAU DE DIFICULDADE

FÁCIL

POSSUI TELEMETRIA?

NÃO

DATA E HORA DE FIM

09/04/2025 14:33:00