



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 07/05/2025 09:39:00	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO
FOTO DO HORIMETRO 	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TIPO DE INSPEÇÃO INVENTARIO	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 


CARTÃO 3 CORES

TAMPA DE PROTEÇÃO DO BARRAMENTO



FOTO INTERNA

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL





NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)  
0

FOTO DO NIVEL DE OLEO

Nº DE SERIE DO MOTOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



Nº DE SERIE DO EQUIPAMENTO



SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO



FOTO DA BATERIA

FOTO DA ETIQUETA DA BATERIA PREENCHIDA

FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL DIREITA

FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL ESQUERDA

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?  
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO  
PEÇAS FALTANDO, FALTANDO PEÇA

SE SIM, FOTO



GRAU DE DIFICULDADE

FOTO DIAGONAL (FRONTAL/DIREITO)



RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MOVIMENTADOS

POSSUI TELEMETRIA?  
NÃO

FOTO DA TELEMETRIA

DATA E HORA DE FIM